



H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

H.Cegielski-Poznań S.A.  
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229  
61-485 Poznań

tel: +48 61 831 15 65  
e-mail: [hcp@hcp.com.pl](mailto:hcp@hcp.com.pl)  
www: <http://hcp.com.pl>

Serviço técnico

# SERVIÇO DE MOTORES DIESEL

---

## Opis produktu

[O Departamento de Serviço de H.Cegielski-Poznań S.A.](#) reage imediatamente a problemas dos seus clientes, alteração de normas e requisitos relativos a motores diesel e o seu funcionamento no mundo. O serviço de HCP é mais competitivo pelo seguinte:

- Possui o seu próprio, aprovado por GL „Método de Certificação de Motores IAPP" (refere-se a motores HCP fabricados nos anos 1990-2000) que, depois de fazer modificações e regulações necessárias, permite obter o certificado IMO que confirma o cumprimento das normas MARPOL VI, ou seja, que o determinado motor de dois tempos do acionamento principal cumpre os termos em vigor da emissão limitada de Nox.
- Baseando-se no conhecimento e na experiência de numerosos especialistas de H.Cegielski-Poznań S.A., criamos e patenteamos CSR PACK – uma solução que é um conjunto de projetos que melhoram a cooperação no sistema pistão /manga. O projeto foi implementado em muitos motores tipo RTA. Uma exploração de muitos anos demonstra maior vitalidade de diferentes elementos deste sistema e prolongamento de períodos entre as revisões (TBO), que reduz os custos operacionais de utilização.
- Realização de reparações estruturais de motores de dois tempos do acionamento principal, aproveitando a tecnologia de soldadura elaborada por especialistas do Grupo HCP, sempre aprovadas por associações de classificação especializadas.

Para além dos trabalhos especiais oferecemos ainda:

### PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS

- inspeções
- revisões periódicas
- solução de problemas técnicos
- configuração e regulação
- revisão, reparação, modernização do sistema pneumático/sistema de controlo
- lubrificação de cilindros, modificação do sistema Alpha
- revisão de camisas de cilindro

- correção do alinhamento do eixo e da disposição do motor em funcionamento

#### PARA MOTORES DE QUATRO TEMPOS

- inspeções
- revisões periódicas
- substituição do eixo
- substituição da árvore de cames
- aperfeiçoamento de camisas de cilindro
- substituição do bloco de cilindros
- regulação
- reparação de cabeças de cilindro
- regeneração de bielas

O nosso grupo de técnicos conta com 50 pessoas experientes e prontas para viajarem e prestarem serviços em todo o mundo. Estamos em todos os lugares onde o cliente utiliza equipamentos fornecidos por HCP.

SERVIÇO TÉCNICO H.CEGLIENSKI - POZNAŃ S.A.  
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229  
61-485 Poznań/POLÓNIA

Tel: +48 61 831 12 61, +48 61 831 15 93  
e-mail: [hcpservice@hcp.eu](mailto:hcpservice@hcp.eu)

#### ESCRITÓRIOS EXTERIORES DE SUPERVISÃO PERMANENTE

HAMBURGO / ALEMANHA  
tel.: +49 40 38600430,  
mob: +49 175 4076226  
e-mail: [hceglienskiservice-hamburg@hcp.eu](mailto:hceglienskiservice-hamburg@hcp.eu)

### **Zastosowanie**

